

## Údržba pružných spár

Spáry vyplněné pružnými tmely nejsou funkční po neomezenou dobu a nemohou být bez údržby. Pokud dojde k viditelné poruše (praskliny, změna barvy) musí dojít k opravě. Za následné škody způsobené pozdní obnovou odpovídá uživatel.

Spáry, které jsou vyplněny pružným tmelem musí uživatel/provozovatel pravidelně kontrolovat, zda jsou funkční a v případě potřeby je vyměnit ihned po zjištěné poruše. Všechny tyto spáry mají své limity zatížení. Jsou místa, kde i přes použití nejvhodnějších materiálů a pečlivém provedení, může dojít k přetížení spár a tím k jejich poškození. Trhliny se mohou objevit kdykoli po dokončení prací.

Na spáry vyplněné pružným tmelem se nevztahují běžné záruky, pokud byl použit předepsaný pružný tmel.

Všude, kde se používají pružné tmely a ty jsou opakovaně vystaveny vlhkosti, teple a znečištění užitkovou nebo dešťovou vodou, osobní kosmetikou apod. se pravděpodobně vytvoří plíseň. Zpravidla dochází k bujení plísní nejprve v povlaku nečistot ulpělých na povrchu pružných tmelů a v této fázi se dají snáze odstranit pomocí běžných čistících prostředků. Tvorbu plísní na pružných spárách lze omezit jejich okamžitým čištěním, osušením a zajištěním dostatečného větrání v místnostech. V opačném případě může růst plísní nastat krátce po provedení výplně spáry pružným tmelem.

Výplň provedená z pružných tmelů nenahrazuje funkci hydroizolace.

Kontakt: [info@cech-obkladacu.cz](mailto:info@cech-obkladacu.cz)